


ÖZGÜR BOBİNAJ

Motor & Generatör

**75 kW , 1750 rpm ,440 Volt ,185 Amper , ikaz 200 Volt , 6,5 Amper DC
Motorun Sahada Expertiz Raporu**



Caner CANDEMİR

Özgür Bobinaj

Motor&Generatör

06-03-2013

caner.candemir@ozgurbobinaj.com.tr

Santral Tel : 0 216 353 71 81

Cep : 0 532 120 39 28

Fax : 0 216 306 13 42

ÖZGÜR BOBİNAJ VE BALANS SANAYİİ

1 / 2

Ankara Asfaltı Üzeri
Soğanlık Sapağı Karşısı
Tavsatmaz Sanayi Sitesi
No: 33 Kartal / İSTANBUL


Tel. : (0 216) 353 71 81

Fax : (0.216) 306 13 42

24 saat servis tel. : (0 532) 664 14 32


ÖZGÜR BOBİNAJ

Motor & Generatör



Motorun akım ölçümünde iki tristorün ateşlemediği diğerlerinde sıhhatli bir ateşleme yapıldığı tespit edildi.

Olması gereken grafik aşağıdaki gibidir. 20 ms'de 6 tristor ateşlemesi görülmeli ve tepe değerleri %10 ,dan fazla farklı olmamalıdır.



ÖZGÜR BOBİNAJ VE BALANS SANAYİİ

2 / 2

Ankara Asfaltı Üzeri
Soğanlık Sapağı Karşısı
Tavsatmaz Sanayi Sitesi
No: 33 Kartal / İSTANBUL

Tel. : (0 216) 353 71 81
Fax : (0.216) 306 13 42

24 saat servis tel. : (0 532) 664 14 32